



MAPEI BENELUX S.A. / N.V. Zoning Industriel - Rue de l'Avenir, 40 - B-4460 GRACE-HOLLOGNE
Tel : +32 (0)4 2397070 - +31 (0)43 3510498 - Fax : +32 (0)4 2397071 - +31(0)43 3510499
E-mail : mapei@mapei.be - www.mapei.com

Pour : ULG	De : Willy Vijgen
A l'attention de : Mr. Franck	Date : 26/05/10
Mail : pyfranck@ulg.ac.be	Pages : 1

Ref.nr.: WV-sw

Cher Mr. Franck,

Concernant : Tests sur système Opal

Suite à votre demande, nous avons pu réaliser des tests d'adhérence sur le système OPAL.
(2 échantillons : un avec le treillis sur toute la surface et l'autre avec le treillis interrompu)

Colle	Treillis sur toute la surface	Treillis sur une partie de la surface
Keraflex Maxi S1	0,46 MPa	0,35 MPa
Ultralite S1	0,22 MPa	0,17 MPa
Elastorapid	0,81 MPa	0,97 MPa

Suite aux résultats obtenus, nous pouvons vous conseiller l'usage des colles **Keraflex Maxi S1** (C2TE/S1) et **Elastorapid** (C2FTE/S2).

Kerabond + Isolastic constitue également une bonne solution.

La colle d'élasticité S2 donne la meilleure adhérence, toutefois la colle S1 peut être suffisante pour autant que la température dans les conduites ne soit pas trop élevée.

Nous sommes toujours en attente des tests réalisés avec les colles parquet et vous informerons dès que possible.

Nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et nous vous prions d'agréer, cher Mr. Franck, à l'assurance de nos sentiments distingués.

MAPEI BENELUX NV/SA
Willy VIJGEN
Directeur technique

Si vous ne recevez pas toutes les pages, prière de téléphoner au numéro :
Gelieve onmiddellijk te verwittigen indien onvolledig of onleesbaar op het nummer:
+32 (0)4 2397070